

UDC 537.622.001.4
K 10



中华人民共和国国家标准

GB/T 13888—92

在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法

Methods of measurement of the coercivity of
magnetic materials in an open magnetic circuit

1992-12-10发布

1993-06-01实施

国家技术监督局发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国
国家标准
在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法

GB/T 13888—92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.bzcb.com>

电话：63787337、63787447

1993 年 5 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号：155066 · 1-9368

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法

GB/T 13888—92

Methods of measurement of the coercivity of
magnetic materials in an open magnetic circuit

本标准等效采用 IEC 标准 404-7《磁性材料 第七部分：在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法》(1982 年版)。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法。

本标准适用于矫顽力为 500 kA/m 以下的磁性材料。对于矫顽力低于 40 A/m 和高于 160 kA/m 材料的测量，参见附录 A。

2 引用标准

GB 2900.4 电工名词术语 电工合金

3 术语、符号

矫顽力 H_{CJ} 。

使预先磁化到饱和的试样磁极化强度减小到零时，所需的磁场强度，称为矫顽力 H_{CJ} (或内禀矫顽力 H_{CI})。

矫顽力 H_{CJ} 和矫顽力 H_{CB} 的区别在于磁滞回线是定义在 B - H 坐标系上，还是定义在 J - H 坐标系上(见图 1)。可以证明对于高增量磁导率的材料，在 $B=0$ 的范围，矫顽力 H_{CJ} 和矫顽力 H_{CB} 之间的差别可以忽略不计，因为：

$$H_{CB} = H_{CJ}(1 - \mu_0 \Delta H / \Delta B) \quad (1)$$

式中： H_{CB} —— 磁感应强度矫顽力， A/m ；

H_{CJ} —— 内禀矫顽力， A/m ；

ΔB —— 磁通密度的增量， T ；

ΔH —— 磁场强度的相应变化， A/m ；

μ_0 —— 磁常数， $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/m$ 。